



Numéro d'offre: 000000083348

N° véhicule: P142074

Date impres: 06.09.2019

Client: MTB Product Marketing
Dachauer Str. 667
80995
München

Véhicule de base: Cityliner (BP14N604)
Porte 2 à 1 370 mm devant le pont AR
ch

Numéro d'offre: 000000083348

N° véhicule: P142074

Date impres: 06.09.2019

Annexe I: description de la livraison

01 Généralités

01.01 Contrôles de réception

543CB SA Documentation d'homologation internationale (COC)

543KI En raison de la configuration individuelle et des options d'équipement choisis de votre véhicule, il en résulte, sur un plan purement comptable, une charge utile maximale autorisée de 850 kg, conformément au règlement (UE) 1230/2012 en liaison avec UNECE-R 107.

Veillez noter qu'un dépassement du poids total roulant autorisé de votre véhicule se fait à vos propres risques, car cela peut entraver la sécurité routière et nous déclinons toute responsabilité pour les dommages pouvant en résulter.

00ANE Homologation classe III selon l'ECE-R 107

00BAA Pays de destination République fédérale d'Allemagne

165LB SA Définition République fédérale d'Allemagne

00AAD Homologation pour vitesse de 100 km /h

01.02 Informations sur les fabricants

00BMC Manuel du chauffeur en allemand

02 Cotes et dimensions

02.01 Dimensions principales

506AM	Longueur hors tout :	12 240 mm
	Largeur hors tout :	2 550 mm
	Hauteur hors tout pour :	
	Climatisation Denso	3 680 mm
	Climatisation Konvekta	3 740 mm
	Empattement :	6 060 mm
	Porte-à-faux AV :	2 920 mm
	Porte-à-faux AR :	3 260 mm

Angles :	
d'attaque	9 degrés
de fuite avec capsulage	9 degrés

Volume de soute à bagages :	env. 9,40 m ³
-----------------------------	--------------------------

Plancher avec surélévations.

2 marches dans le couloir central du compartiment passagers.

Trappes de plancher au-dessus du groupe propulseur.

(Les données se réfèrent à l'état de série du véhicule).

03 Entraînement et gestion de l'énergie



Numéro d'offre: 000000083348

N° véhicule: P142074

Date impres: 06.09.2019

- 018P4 Moteur diesel à 6 cylindres D2676 LOH de 316 KW (430 ch) Euro 6
- 019UD Moteur, avec diagnostic intégré, OBD-D
- 024EA Gazole selon DIN EN 590 (proportion de biogazole 7 % max)
- 018ZB Volant moteur bi-masses
- 373AL Antigél jusqu'à -37 °C
- 55VBJ Ölablaßschraube
- 206BI Pose d'un système S-CRTec
- 331BF 3 alternateurs de 28,5 V 120 A
- 022OJ SA Boîte de vitesses, automatisée, MAN TipMatic 12 OD avec ralentisseur
- 022JB SA Commande de boîte de vitesses DM/D/N/R/RM
- 031BO SA Démultiplication de pont AR i = 2,73
- 373GF SA Huile de pont AR « Longlife » pour essieux entraînés
- 203DI Limitation de la vitesse à 100 km/h

04 Suspension

04.02 Essieux

- 363AB Montage d'une barre stabilisatrice pour l'essieu AV

04.03 Freins

04.03.01 Dispositif de freinage de service

- 033AD Installation de frein de service électronique

04.03.03 Dispositif de frein d'arrêt en station

- 267AE SA Frein de point d'arrêt activable via un bouton

04.03.04 Dispositif de freinage additionnel de ralentissement

- 212AI Commande manuelle du ralentisseur par bouton à impulsions sur la colonne de direction

- 307AI Feu stop asservi à la décélération en cas d'activation du ralentisseur

04.03.05 ABS, ASR, EBS

- 262PB ASR avec coupure par bouton
- 119NC Signal de freinage d'urgence

04.03.06 Autres

- 034BB Affichage électronique de l'usure des plaquettes de frein

04.04 Roues

- 040JH SA 7 x 295/80R22,5 sur jante en alu polie 22,5x8,25
- SSS En complément à Code 040JH
NEOPLAN-Emblem nicht kleben, sondern lose mitliefern..
- 038AB Équilibrage des roues avant.
- 039BA Sans enjoliveurs de roue
- 038ZA Kit anticrevaison
- 04FAA SA Montage d'un support de roue de secours
- 038DA SA Essieu avant 2 x MI 295/80R22,5 COACH HLZ 154/149 M
- Essieu arrière 1 4 x MI 295/80R22,5 COACH HLZ 154/149 M
- Roue secours 1 x MI 295/80R22,5 COACH HLZ 154/149 M



Numéro d'offre: 000000083348

N° véhicule: P142074

Date impres: 06.09.2019

04.05 Suspension

04.05.03 Amortisseur de vibrations

02XAE SA MAN CDS (ComfortDriveSuspension), amortisseurs à régulation électronique

04.06 Direction

030ND SA Volant multifonctions en cuir
sélectionné par paquet d'équipe Pack Driver

030BA Verrouillage pneumatique du réglage de la colonne de direction

030JA Direction hydraulique ZF Servocom

030QB SA Jeu de clés avec 4 clés de démarrage.

05 Carrosserie du véhicule

05.02 Montage

075AE Pare-brise avec film réfléchissant les infrarouges.

075AW Isolation thermique du pare-brise Thermocontrol reflecting, filtrage de la lumière infrarouge afin de diminuer l'apport de chaleur.

075DE Pare-brise supérieur teinté

075AP SA Pare-brise supérieur et inférieur chauffants électriques
sélectionné par paquet d'équipe Pack Driver

07XAA Baie chauffeur avec vitre escamotable électriquement

07XAO Baie chauffeur en verre de sécurité feuilleté, teintée vert

07XBB Chauffage de la vitre chauffeur :complètement à chauffage électrique

099AC Peinture du véhicule :
unicolore avec laque acrylique,
blanc signalisation RAL 9016.

099FA Boîtier du rétroviseur extérieur en matière plastique noir

05.02.05 Trappes de toits/sorties de secours

05MAI 1ère trappe d'issue de secours, avec fonction d'aération (à commande électrique)

05MBI 2e trappe d'issue de secours, avec fonction d'aération (à commande électrique)

05.02.06 Rétroviseur

08LBA Rétroviseur intérieur convexe permettant de surveiller le compartiment passagers

08LCC Porte 2 Caméra de surveillance

05.03 Portes

05.03.01 Modèle de porte

067OT SA Télécommande radio portes 1+2 et verrouillage du volet, bouton de porte extérieur pour portes 1+2 sur la coquille de poignée de la porte 1

067UQ Porte 1 verrouillable de l'extérieur avec serrure de sécurité à barillet

05.05 Carrosserie divers

05.05.01 Accouplement de remorque/coffre à skis

234BB SA Attelage de remorque à boule 3,0 t, y compris prise à 13 broches

Numéro d'offre: 000000083348

N° véhicule: P142074

Date impres: 06.09.2019

234DA SA Crochet de remorque amovible

413AF SA Support de panier à skis

06 Equipement intérieur

06.04 Revêtement intérieur

06.04.01 Parois latérales

078LZ SSS Habillage de paroi latérale Mira-X Jazz 2009, 200.973.0 bleu pigeon

En complément à Code 078LZ

Seitenwandverkleidung in Resopal Texture: elegant Wood 4069-60 Bergen

Ash.</>Heckwandverkleidung: Mira-X Jazz 2009, 200.967.0 graphitgrau

06.04.02 Plafond

078HK Surface de la gaine de pavillon en aluminium anodisé

06.04.03 Eclairage intérieur

319AL Liseuse du siège d'accompagnateur

319AD Éclairage halogène au poste de conduite

094AV Éclairage dans la zone des portes avec une lampe d'embarquement au niveau des portes :- à la porte 1 asservi à la lampe d'éclairage du poste de conduite- à la porte 2 commuté par la porte ouverte

095BA Embarquement de portes et escalier dans le couloir central avec bande d'éclairage bleue

319AM Éclairage de nuit du compartiment passagers

06.04.05 Compartiment à bagages

076AH Buses d'aération avec liseuses et appel d'hôtesse

06.05 Sol

084BN SSS Revêtement de sol Gerflor Tarabus Harmonia 0766 Ship Tropical

En complément à Code 084BN

Bodenbelag Gerflor Tarabus Gaya Wood WP 4521 Yellowstone (ohne Korrund)

083TB SA Jeu de tapis : AZO anthracite 200

083CZ SA Tapis dans les compartiments de rangement au-dessus des passages de roue, de marque AZO anthracite 200 ; face arrière avec bulles en latex

06.08 Pictogrammes

780AS SA Fourniture de cartes de sécurité

055BG Plaques indicatrices pour système de freinage en allemand

06.09 Autres

09XAK Marteaux brise-glace sans antivol avec coupe-ceinture sur les montants de baie

405AB 2 sets de pansements

405BA Outillage

398DK SSS Compartiment réfrigéré de 61 litres dans la zone avant

En complément à Code 398DK

56 Liter, Kühlschrank Fabrikat TM, nicht Starcool

092CD 1x extincteur de 6 kg (pression permanente, poudre ABC)

092BP Emplacement de montage de l'extincteur ; sous la première rangée de sièges

780QA Montage d'un vide-ordures avec tri simple dans la marche.

Numéro d'offre: 000000083348

N° véhicule: P142074

Date impres: 06.09.2019

- 509AA SA Porte-manteau dans la soute à bagages.
 390GH SA Montage d'un coffre-fort dans le compartiment spécial.
sélectionné par paquet d'équipe Pack Driver

06.09.02 Protection contre le soleil

- 08ADA SA Rideaux sur toutes les vitres latérales et la lunette arrière
 SSS En complément à Code 08ADA
 Gardinenhalteband in Vorhangmaterial

- 08ARK SA Tissu de rideau Anise vanille (6A6028-067)

06.09.04 Toilettes

- 515DA SA Type de toilettes : toilettes à eau (avec détecteur d'incendie monté de série).

- SSS En complément à Code 515DA
 auf CC umschaltbar.

- 516GB Hauteur des toilettes 1 700 mm

- 517NQ Décor du cabinet de WC en analogie au garnissage des parois latérales

- 517OB SA Décor de la porte de WC Resopal 6820-90 Silver Crystal Glitter Creme

- SSS En complément à Code 517OB
 Dekor Toilettentür in Resopal Texture: Elegant Wood 4069-60 Bergen Ash.

06.09.06 Cuisine

- 515DZ Kitchenette TM Quick Service MultiPlus avec machine à café pour 40 tasses

07 Poste de travail du chauffeur

- 08AAT Visière pare-soleil pour chauffeur et accompagnateur.

- 08ACM Store de baie chauffeur perforé, anthracite ; commande manuelle

- 07RAC Patère avec trousse de secours derrière le siège chauffeur.

- 02BBA SA NEOPLAN individual :
 baguettes décoratives aspect acier inoxydable au poste de conduite
 Baguettes design incorporées dans
 le corps du tableau de bord et au poste de conduite

- 07AAA SA Barre de maintien horizontale à côté du chauffeur en cas de boîte de vitesses
 TipMatic

- 08AAU SA Store pare-soleil pour pare-brise supérieur ; à commande électrique

07.03 Eléments de contrôle et d'information

- 02ABH Affichage du tableau de bord en allemand

- 02AFB SA Affichage pour le tableau de bord : 2e langue en anglais

- 02ADJ Corps de tableau de bord bleu avec casiers de rangement

- 359BC Caméra de recul

- 359BJ SA Caméra pour vue du conducteur.
sélectionné par paquet d'équipe Pack Multimedia

07.08 Siège conducteur

- 701BW SA Siège du chauffeur Isri ProActive 2 ; avec ceinture de sécurité 3 points
sélectionné par paquet d'équipe Pack Driver

- 702AT Eléments de commande du siège chauffeur à l'avant et côté couloir, réglage
 du dossier de siège côté paroi



Numéro d'offre: 000000083348

N° véhicule: P142074

Date impres: 06.09.2019

- 701BH Siège du chauffeur non pivotant
- 701HG Revêtement du siège chauffeur en version rembourrage cuir/luxe
- 701CF Siège chauffeur avec soutien lombaire et latéral intégré
- 701DA SA Siège du chauffeur avec chauffage
sélectionné par paquet d'équipe Pack Driver
- 701KB SA Climatisation de siège chauffeur
sélectionné par paquet d'équipe Pack Driver
- 701FF SA Accoudoirs de siège chauffeur rabattables côté paroi et couloir
- 07.09 Siège d'accompagnateur**
- 702AM Siège d'accompagnateur simple
- 702BG Revêtement du siège accompagnateur en version rembourrage cuir/luxe
- 395BB SA 2 porte-gobelets sur la porte 1.
- 08 Climatisation / chauffage / aération**
- 08.01 Exigence relative à la ventilation**
- 08.01.01 Température compartiment / chauffage compartiment passagers**
- 076LV Compartiment passagers avec chauffage par convecteur et 2 radiateurs de chauffage d'accès
- 153GJ Climatisation Konvekta (puissance de réfrigération max. 38,5 kW)
- 506RM Chauffe - avant:
Puissance calorifique Q100:
- 21,7 kW (18660 kcal / h)
- Débit d'air 930 m³ / h (en soufflage libre)
- Chauffage Entrée:
Puissance calorifique Q100:
- 3,9 kW (3350 kcal / h)
- Canal de toit chauffant avec commande électronique:
Puissance calorifique Q100:
-> 5 kw / h (4300 kcal / h)
- max. Débit d'air 4000 m³ / h (en soufflage libre)
- Canaux de toit avec ventilation par buse
- Pour toute ventilation totalement activée
équipement, le taux de renouvellement de l'air est de 75 m³ / h
- 08.02 Dispositifs de régulation et de commande**
- 08.02.02 Chauffage poste chauffeur**
- 076DB Réchauffeur d'étrave à commande électronique
- 076ED Filtre à pollen pour climatiseur AV
- 08.04 Chauffage supplémentaire**
- 076GH SA Appareil de préchauffage du liquide de refroidissement Spheros Thermo 350

Numéro d'offre: 000000083348

N° véhicule: P142074

Date impres: 06.09.2019

09 Dispositifs d'information

09.01 Informations passagers

09.01.02 Informations intérieures

- 347AH Horloge numérique à l'arc. Avec indication de la température extérieure, WC occupé et ceinture de sécurité
- 353BA Écran LCD fixe à l'AV et écran LCD fixe devant l'accès central
- 352DA Lecteur DVD

10 Système d'alimentation

10.01 Réservoir de carburant

- 023DZ Réservoir à carburant de 480 l avec bouchon de fermeture standard
- 023GB Tubulure de remplissage de carburant du côté droit et côté gauche du véhicule
- 07WDA Trappe(s) de réservoir verrouillable(s)
- 02GAF Réservoir d'AdBlue de 80 l
- 016FA Filtre à carburant sans chauffage
- 024AD Préfiltre à carburant (séparateur d'eau) chauffé

10.02 Air comprimé

10.02.03 Sécheur d'air

- 370AS MAN AirManagementSystem (AMS) avec séparateur d'huile/eau intégré

10.07 Alimentation externe

- 268EA 1 prise de remplissage pneumatique
- 268GB Prise de remplissage pneumatique 1 derrière la partie centrale de la face AV

10.08 Portillons de maintenance/d'alimentation

- 07WAA Portillons latéraux : Standard
- 07WCK Verrouillage des portillons avec serrure de sécurité
- 07WCB Verrouillage centralisé des portillons de soute à bagages
- 07WBC Portillon AR avec serrure de sécurité de la fermeture globale

11 Installation électrique

11.01 Installations électriques (24 V)

- 343NB Système antidémarrage

11.01.01 Alimentation électrique et démarreur

- 046BD 2 batteries 12 V 225 Ah ; (batteries PAG)
- 046AQ Coupure des batteries par sectionneur plus mécanique
- 046AL SA Coupure de la batterie via l'interrupteur d'arrêt d'urgence de batterie sur ECE-R 36
- 357AO SA Transformateur de tension 24V/230V ; 2 700W
- 358AD Protection de l'installation électrique par fusibles
- 326AB Prise de démarrage externe et de charge de batterie
- 334AO Blocage de démarrage du moteur lorsque le portillon moteur est ouvert
- 334AF Commande du moteur avec fonction de démarrage et d'arrêt depuis le compartiment moteur

Numéro d'offre: 000000083348

N° véhicule: P142074

Date impres: 06.09.2019

- 11.01.03 Dispositif de sens de la marche et de signalisation 'détresse'**
 322AP Sans système d'activation des feux de détresse aux points d'arrêt
- 11.01.04 Surveillance de fonctionnement**
 343UB SA Détecteur d'incendie dans la soute à bagages et au niveau du tableau électrique principal, détecte également tout feu couvant ne dégageant (pas encore) de chaleur :
 système adapté spécifiquement au secteur automobile avec alimentation du réseau de bord, antivol et affichage sur l'écran central dans le poste de conduite.
sélectionné par paquet d'équipe Pack Driver
- 018AZ SA Arrêt d'urgence du moteur conformément à la norme ECE-R 36
 394GD Système d'extinction d'incendie pour le compartiment moteur (y compris le système de détection d'incendie)
 343BV SA Dispositif d'alarme commutable en cas de marche arrière enclenchée, avec abaissement nocturne (radar de recul)
- 11.01.12 Eclairage**
 08MAP Projecteurs à DEL avec feux de jour à DEL
 08MFA Feux de jour
 314AM Phares antibrouillard DEL
 08MAX SA Installation de lave-phares
 08FAA Feux AR avec feux de recul côté gauche et côté droit du véhicule intégrés à des feux combinés
 Feux stop intégrés à des feux combinés, avec contacteur de feux stop protégé contre la corrosion
 08FAC Feux antibrouillard gauche et droite
 317AA Démarreur d'une puissance nominale maxi de 5,4 kW (7,3 ch)/24 V.
 La protection antidémarrage est intégrée à l'EDC
 La commande du démarreur s'effectue par l'antivol sur direction
- 11.01.14 Alarme**
 324AU Avertisseur sonore (2 tons)
 343AU SA Dispositif d'alarme antivol pour véhicule
- 11.01.15 Appareil de contrôle CE (tachygraphe)**
 042ID SA Chronotachygraphe numérique intelligent TCO (Continental)
sélectionné par paquet d'équipe Pack Driver
- 11.01.17 Système d'information de bord**
 06JBH Sans interface FMS
 06KFC SA Prédiposition pour routeur WiFi 2,4GHz
sélectionné par paquet d'équipe Pack Multimedia
- 11.01.18 Emetteur-récepteur**
 350VB Antenne autoradio sur pavillon, réseau de télécommunication D et GPS
- 11.01.19 Dispositif d'appel / microphone numérique**
 350JQ SA Module de carte de connectivité (RIO Box)

Numéro d'offre: 000000083348

N° véhicule: P142074

Date impres: 06.09.2019

350UI SA Système d'info-divertissement MMC (Multi Media Coach) Advanced avec navigation et transmission de la navigation aux écrans passagers et interface externe AUX-in/USB

sélectionné par paquet d'équipe Pack Multimedia

356AA 14 haut-parleurs de plafond dans l'habitacle

351PI Commande vocale du système d'infodivertissement

351HB SA Réception numérique de l'autoradio (DAB+)

sélectionné par paquet d'équipe Pack Multimedia

352SC SD de navigation Europe

352TE Kit mains libres Bluetooth « Comfort » pour 2 téléphones portables avec streaming audio

351HE SA MAN SmartLink

sélectionné par paquet d'équipe Pack Multimedia

355GI Microphone de chauffeur côté paroi au niveau du siège du chauffeur

355EK SA Microphone sur siège d'accompagnateur (sans fil) avec base de chargement

sélectionné par paquet d'équipe Pack Multimedia

11.04 Prises de courant

434JG SSS Prise 12 V (avec couvercle) et 24 V (comme allume-cigares) dans le poste de conduite

En complément à Code 434JG

DIGITAL MIRRORING (DMR) HDMI Digital/Analog-Wandler; Einbau in dritten DIN Einschub

434JA SA Prise 220 V sur le poste chauffeur.

SSS En complément à Code 434JA

Einbau eines Doppel-USB Anschlusses in Sitzrückenlehne des Fenstersitzes , wenn es nicht möglich ist, dann können die USB Steckdosen leicht zugänglich montiert werden(inkl. Heckbank)

434BJ Prise de 24 V dans le compartiment de rangement de la porte 2

434SA SA Prise de courant de 230 V dans l'emmarchement de la porte 2

434AW Prise de 24 V sur tableau électrique principal pour la lampe de travail

13 Autres

13.02 Autres informations

438LE SA Livraison en vrac d'un jeu de courroies trapézoïdales

15 Systèmes d'assistance à la conduite

262JL Contrôle dynamique de trajectoire (ESP)

030PD SA Assistant de maintien sur la voie (LGS) avec avertissement haptique

sélectionné par paquet d'équipe Pack Driver

258WD Système perfectionné de freinage d'urgence (EBA) non désactivable

345AB Régulateur de vitesse

345AO SA Régulateur de vitesse (Tempomat) avec ACC

08MZB SA Commutation automatique des feux de conduite (capteur de lumière)

sélectionné par paquet d'équipe Pack Driver

065AK SA Régulation automatique des essuie-glaces (capteur de pluie)



Numéro d'offre: 000000083348

N° véhicule: P142074

Date impres: 06.09.2019

sélectionné par paquet d'équipe Pack Driver

154AB SA MAN AttentionGuard
sélectionné par paquet d'équipe Pack Driver

038AU SA Surveillance de la pression de gonflage des pneus sur tous les essieux

345EN SA MAN EfficientCruise

121FB SA EfficientRoll

16 Packs

160MB PKT Pack Multimedia

160DB PKT Pack Driver



Numéro d'offre: 000000083348

N° véhicule: P142074

Date impres: 06.09.2019

Annexe II: équipement intérieur (sans siège)

01 Parois de séparation

07FAA Paroi de séparation derrière le poste de conduite

65LED Paroi de séparation derrière la porte 1

03 Barres de maintien plafond général

03.01 Barre maintien plafond à dr. jus. dev. pte 2

090NC SA Revêtement des dessous de porte-bagages de marque Schoepf Valencia 305 gris argent

088AC SA Casier de compartiment bagages verrouillable après porte 2.

08 Poignées


695CD Barres de maintien en acier inoxydable :
- Barres de maintien sur la porte 1
- Barres de maintien sur le tableau de bord
- Barres de maintien sur la porte des toilettes

Numéro d'offre: 000000083348

N° véhicule: P142074

Date impres: 06.09.2019

Annexe III: sièges



11 Siègerie

700PB 12/10 rangées de sièges 44 sièges.

704VK SA Siègerie Exklusivo

SSS En complément à Code 704VK

- mit langen Sitzkissen - mit Doppelsteppnaht an den Sitzseitenkanten analog Vorentwicklung anstelle von Keder - 5xQuereinzüge mit Doppelsteppnähten. - Doppelsteppnähte, Garn Coats U1702 Cremeweiß

700LD Sièges passagers avec ceinture de sécurité 2 points

081CB SA Glissières de siège avec éclairage d'un côté

780HX SA Livraison en vrac Numérotation des sièges.

700GC SSS Emblème de la marque NEOPLAN sur la face avant des dossiers des sièges passagers

En complément à Code 700GC

NEOPLAN Schriftzug in weiss RAL 9016

764CK SA Revêtement des sièges passagers en cuir ; Muirhead Inglestone Black DA099

SSS En complément à Code 764CK

mit Sonderperforierungseffekt Diamond Unter dem durchgehend perforierten leder Einlegestoff gemäß Vorgabe:A. Sitz Wandseite Fahrtrichtung links: Farbton ``Grün" , Farbton analog Auftrag 72610 - P10-0185.B. Sitz Gangseite Fahrtrichtung links: Farbton ``Blau" Pantone 2184 U, Pro.BlueC. Sitz Gangseite Fahrtrichtung rechts: Farbton ``Orange" , Pantone 021 UD. Sitz Wandseite Fahrtrichtung rechts: Farbton ``Raspberry" Pantone 220C, Rub. Red

772OD SA - Fond latéral des sièges passagers en tissu ; Aunde Twill 11-V1377270-9FC anthracite

773OD SA - Dossier des sièges passagers en tissu ; Aunde Twill 11-V1377270-9FC anthracite

771ET SSS Liserés en cuir ; Muirhead Metallic Grey MT050

En complément à Code 771ET

Leder-Keder entfällt, dafür Doppelsteppnaht

769NG SA Joues latérales en cuir ; Muirhead Inglestone Magnolia DA112

SSS En complément à Code 769NG

Stoff-Seitenwangen; Aunde Twill 11-V1377270-9FC anthrazit



Numéro d'offre: 000000083348

N° véhicule: P142074

Date impres: 06.09.2019

780KI	SA	Têtières en simili-cuir cousues dans le dossier
781NW	SA	Têtières en simili-cuir ; Ultrafabrics Pearlized 322-2691 Midnight
	SSS	En complément à Code 781NW Synthetikleder-Kopflätzchen; Alonso Mercader Sincor 770
78RCD		Deux poignées obliques sur le dos du dossier de chaque siège
700FB		Cuvette pour poignée-barre en noir
78RDA		Accoudoirs relevables côté couloir
780WB		Applications en plastique noir dans les accoudoirs de siège côté couloir
78RAA		Une tablette rabattable sur le dossier par assise
78RGA	SA	Filets à journaux au dossier de chaque siège
78RBA	SA	Repose-pieds réglables par siège
779AC		avec réglage du dossier
780EA		Sièges côté couloir basculants

Numéro d'offre: 000000083348

N° véhicule: P142074

Date impres: 06.09.2019

Annexe IV: vitres latérales



14

Vitres latérales

- 073AF Double vitrage de sécurité pour les vitres latérales et simple vitrage de sécurité pour la lunette arrière
- 073AL Vitres latérales et lunette arrière teintées gris



Numéro d'offre: 000000083348

N° véhicule: P142074

Date impres: 06.09.2019

Organe VI: poids

Poids d'homologation nationale

Essieu avant	7100 Kg
Essieu arrière	11500 Kg
Poids total du véhicule	18600 Kg

Poids techniquement admissibles (sans restrictions)

Essieu avant	7100 Kg
Essieu arrière	12600 Kg
Poids total du véhicule	19700 Kg

Poids techniquement admissibles (y compris majorations pour portance)

Essieu avant	7100 Kg
Essieu arrière	12600 Kg
Poids total du véhicule	19700 Kg

Numéro d'offre: 000000083348






N° véhicule: P142074

Date impres: 06.09.2019

Annexe VII : Pneumatiques

- Essieu avant** 2 x MI 295/80R22,5 COACH HLZ 154/149 M
Michelin, DIR. L-COUR)
- Essieu arrière** 4 x MI 295/80R22,5 COACH HLZ 154/149 M
Michelin, DIR. L-COUR)
- Roue secours** 1 x MI 295/80R22,5 COACH HLZ 154/149 M
Michelin, DIR. L-COUR)

Marquage

	 Classe d'efficacité en carburant	 Classe d'adhérence sur sol mouillé	 Bruit de roulement	Classe de bruit de roulement
Essieu avant	C	B	69 dB	
Essieu arrière	C	B	69 dB	
Roue secours	C	B	69 dB	